Prism Joints



$$p_z = l_1$$

$$p_x = d$$



$$p_z = l_1 + d$$

$$p_x = 0$$